



Hella Gutmann Solutions A/S  
2619 Lillehammer  
TLF: +47 35 93 40 06  
Mail: support@hella-gutmann.no

# Hotline info

## Bil info

Bilmerke:	Volkswagen
Model:	Ikke relevant
Årsmøll:	Ikke relevant
Km stand:	Ikke relevant
Motorkode:	BBY

## Bilteknisk problem

- Motorlampen lyser periodisk.
- Bilen virker som den skal
- Økt drivstoff forbruk

## Feilkoder

- P1116 – Cyl. rekke 1, sonde 1, varmekrets avbrutt
- P1176 – Cyl. rekke 1, lambda korreksjon bak katalysator reguleringsgrense nådd.
- P1178 – Lineær lambdasonde/ pumpestrøm, avbrutt
- P1180 – Lineær lambdasonde/ pumpestrøm, kortslutning til plus
- P1181 – Lineær lambdasonde/ referansespenning, avbrutt
- P1183 – Lineær lambdasonde/ referansespenning, kortslutning til plus
- P1190 – Lineær lambdasonde/ referansespenning, urealistisk
- P1196 – Cyl. rekke 1 sonde 1, varmekrets elektrisk feil





Hella Gutmann Solutions A/S  
2619 Lillehammer  
TLF: +47 35 93 40 06  
Mail: support@hella-gutmann.no

# Hotline info



## Løsning

- Software feil i motorstyring
- Oppdatering med passende diagnose utstyr er nødvendig før utskifting av deler.

